



Laguna del Marquesado, 38 D • 28021 Madrid
Tel. 91 128 85 48 • www.san-tec.es

- Desatascos
- Obras
- Mantenimientos
- Limpiezas
- Informes ITE
- Inspección con cámara TV
- Pocería sin zanja
- Bajante sin obra



Fecha 29-11-19
E-mail
Tel.
Persona de contacto

Nombre Comunidad de Propiedad
Dirección C/ Avda General 29
C.P. Población Madrid
Maestros Poceros Jos Antonio - Pablo Jara
NIF - CIF

TRABAJOS REALIZADOS

- ☐ Desatascos
- ☐ Limpieza interior de tubular con agua a presión
- ☐ Substraer arena, detergente, toallitas, etc.
- ☐ Limpieza de arquetas
- ☐ Limpieza de alcantarillado
- ☐ Vaciar pozo negro
- ☐ Vaciar fosas sépticas
- ☐ Limpieza de bajadas
- ☐ Inspección cámara CCTV
- ☐ Localización de arquetas
- ☐ Fresado de tuberías

RECOMENDACIONES

- ☐ Inspección cámara CCTV
- ☐ Localización y limpieza de la instalación
- ☐ Presupuesto obra
- ☐ Encamisado de tubería

ANOMALÍAS

- ☐ Instalación hundida
- ☐ Filtraciones de agua
- ☐ Arquetas ocultas, sin poder tener acceso
- ☐ Tuberías con raíces o partidas

TARIFAS

IMPORTE

Desplazamiento vehículos y operarios 1 Desplazamiento X €/ud.
Horas de trabajo 1 Hora X €/ud.
Inspección con cámara de CCTV 24 Horas X €/ud.
Localización de arquetas por ultrasonido €
Retirada de lodos, residuos, detergentes, toallitas, etc. €
Otro tipo de trabajos €

OBSERVACIONES

Observación
El pozo de la arqueta
está muy sucio y se ha
quebrado la bomba.
Se recomienda
reemplazar la bomba
y limpiar la arqueta.
Toda la instalación es
aerea.

TOTAL PARCIAL

I.V.A.

TOTAL ALBARÁN €

NOTA MUY IMPORTANTE

La empresa no se responsabiliza de los trabajos efectuados en caso de no existir deficiencias o no efectuar en unos días una limpieza de la red.

El cliente reconoce recibir las anomalías subsanadas y estar conforme con las tarifas

Firmado Conforme

Nombre

D.N.I.