

ALTA: 1-12-17

CÓD: 4300293.

Persona de contacto	Teléfono
Dirección	C.P. GONZALO DE CÉSPEDES, 19
Informe inicial	Fecha: 1-12-17 Realizado por: 17 JESÚS
Pulos en paredes Se limpia todo. La humedad está bien.	
Previsión de material	
Informe de seguimiento	Fecha: 6-03-18 Realizado por: DANIEL
Se revisa la humedad y está se encuentra en buen estado de limpieza.	
Cumplimiento de previsiones	