

cd: 4300243

ALTA: 1-06-17.

Persona de contacto	Teléfono
Dirección C.P. JOSÉ ARCONES GIL, SO	
Informe inicial	Fecha 1-06-17
	Realizado por: 17 ^º JESÚS
La Comunidad está bien. Lo que está peor es la entrada.	
Previsión de material	
Informe de seguimiento	Fecha 20-09-17
	Realizado por: DANIEL
Se revisa la Comunidad y ésta se encuentra en buen estado de limpieza.	
Cumplimiento de previsiones	

