



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		12-9-18
INCIDENCIA: * Luz Halogena en techo Bajo fundida.		
MOTIVO: FUNDIDA		
SOLUCIÓN: ← Se cambia por otra que da funcionando. <u>Solucionado</u>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. MIGUEL	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		12.9.18
INCIDENCIA: → Luz FUNDIDA EN SOTANO BOMBILLA NORMAL		
MOTIVO: → FUNDIDA		
SOLUCIÓN: → CAMBIARLA <u>Solucionado</u>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. MIGUEL		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		11-9-18
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES:		
BOMBILLAS CASQUILLO NORMAL NORMALES		
MOTIVO DE LA SOLICITUD:		
No hay en CONSERJERIA PARA CAMBIAR UNA EN ZONA SOTANO Y PARA TENER ALGUNA MAS POR SI SE FUNDEN EN ZONA TRASTEROS Y SOTANO		
RESPONSABLE DEL SERVICIO:	CONFORME CLIENTE:	
D. MIGUEL		



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		6-7-18
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES: → BOMBILLAS 2 PINCHOS 18W Luz Cálida		
MOTIVO DE LA SOLICITUD: → UNA FUNDIDA EN BAJO TECHO ENTRADA PORTERA.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. MIGUEL	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		20-6-18
INCIDENCIA: → Luz FUNDIDA E BAÑO BOMBILLA NORMAL		
MOTIVO: FUNDIDA		
SOLUCIÓN: ↔ CAMBIADA POR OTRA BOMBILLA NORMAL <u>SOLUCIONADO</u>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. MIGUEL		CONFORME CLIENTE:





Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		22-6-18
INCIDENCIA: CAMBIO DE CUATRO BOMBILLAS EN LAMPARA ENTRADA		
MOTIVO: ↔ Aviso de Vecino 1º 2 a Administración de que hay 2 fundidas; me llaman de Administración para el día que me traigan las bombillas <u>cambie las 4</u> por bombillas <u>luz Calida</u> . 11W - 46W		
SOLUCIÓN: CAMBIADAS <u>SOLUCIONADO</u>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. MIGUEL		CONFORME CLIENTE:




Limpiezas Loma, S.A. Loma Servicios



C/ Canal de Suez, nº 1 - 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA 30-3-18
INFORME DIARIO: Juan García García - ACUOA - Recibo una llamada de la Propietaria - 2º B Sin calefacción, 15:30. Acudo a la comunidad. Compruebo, sala de maquina de caldera esta (todo correcto). Llamo a Servicio de mantenimiento mantenimiento de la caldera me dice- es por el tiempo se pondra sola en funcionamiento. - 2 Aviso de la misma persona mº Angeles Perez, 17:30h tono alto y faltando el Respeto Acudo de nuevo compruebo su funcionamiento con el tecnico que le llamo. nos falta es Respeto a los dos. y amenazas... se lo Paso a mi Responsable. Javier Garcia Hernandez Anular el Servicio 24h a esta SRA. PISO 2º B mº Angeles Perez		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. 	CONFORME CLIENTE:	



AENOR
ER
Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-1636/2000



PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

a en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6250, General 5.280, Sección 3ª, del Libro de Sociedades 30 hoja 52323. Inscripción 1ª C.I.F. A28739415

**TERMISERVICIO**

TERMISERVICIO, S. L. C/ Torregrosa, nº 4 28043 MADRID TEL.: 917.640.300 FAX: 917.633.314 E-mail: termiservicio@termiservicio.com

HOJA DE TRABAJO
685363

FECHA:

29/3/18

HORA LLEGADA:

18:18

HORA SALIDA

SERVICIO ORDINARIO ☐SERVICIO 24 HORAS ☒**USUARIO**

NOMBRE:

PARRILLAS DE PARRILLAS

DIRECCIÓN:

C/ FRANCISCO SILVEIRA 1 122

LOCALIDAD:

LIDAR

CLIENTE N.º

CONTRATO

SI ☒NO ☐

C/P

SERVICIO PRESTADO

-Después de la hora de la tarde de la tarde, como por la mañana
se dio de baja la 24h en la mañana.
El cliente PARRILLAS no ha estado a su casa, se han
puesto de acuerdo y se han puesto con la PARRILLAS en
varias ocasiones se han PARRILLAS con la PARRILLAS.

MARCA, MODELO Y N.º DE FABRICACIÓN DE LA MÁQUINA O ELEMENTO INTERVENIDO

MATERIAL EMPLEADO

CANT.

P. UNIT.

TOTAL

En la mañana recibimos, se fue
el tractor de la mañana 2-3
de buques blancos, en un tono
blanco y en la mañana el tractor
en la mañana recibimos tanto a la
mañana como al PARRILLAS 24h de
la PARRILLAS (Juan García)

RENUNCIO AL PRESUPUESTO Y AUTORIZO A REALIZAR EL SERVICIO ☐TRABAJO AUTORIZADO POR DISPONIBILIDAD DE LLAVE ☐

FDO. POR:

EN REPRESENTACIÓN DE LA PROPIEDAD

FDO. POR EMPLEADO DE TERMISERVICIO N.º

CONFORME CON EL SERVICIO PRESTADO

FDO. POR:

EN REPRESENTACIÓN DE LA PROPIEDAD

MANO DE OBRA

OPERARIOS

HORAS

DISPONIBILIDAD
DEL SERVICIO

URBANO

INTER-URBA.

EXCLUIDO DEL MANTENIMIENTO

MANO DE OBRA ☐MATERIALES ☐DISPONIBILIDAD
DEL SERVICIO ☐

SUMA

IMPORTE
POR HORAIMPORTE POR
DISPONIBILIDAD

SUMA TOTAL

21 % I.V.A.

TOTAL A
PAGAR

OBSERVACIONES:

Después de la tarde de la tarde.

Juan García (PARRILLAS 24h)
(TRABAJO 24h LO HA)

ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE
FONTANERÍA, SANEAMIENTO, GAS,
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN,
MANTENIMIENTO Y AFINES DE MADRID.





EMPRESA INSTALADORA DE GAS EGA-263
EMPRESA INSTALADORA TÉRMICA EITE-519
EMPRESA INSTALADORA PETROLÍFERA EIP II-94
EMPRESA MANTENEDORA EN EDIFICIOS EMTE-116

De conformidad con lo dispuesto en la LOPD, TERMISERVICIO, S. L. le informa que VD. CONSIENTE QUE los datos por usted suministrados SERÁN INCORPORADOS AL FICHERO DE CLIENTES y serán empleados por TERMISERVICIO, S. L. y sus empresas asociadas o del grupo con exclusivos fines de gestión y ASISTENCIA TÉCNICA Y COMERCIAL y serán tratados con las medidas de seguridad conforme a la normativa vigente se requiere pasando a formar parte de un fichero automatizado, inscrito legalmente en la Agencia Española de Protección de Datos, y podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección del responsable del fichero: TERMISERVICIO, S. L. C/ Torregrosa, nº 4 - 28043 MADRID Tel.: 917.640.300 - Fax: 917.633.314 - E-mail: termiservicio@termiservicio.com

CLIENTE

A RELLENAR EN ADMINISTRACIÓN DE TERMISERVICIO, S.L.



Limpiezas Loma, S.A. Loma Servicios



C/ Canal de Suez, nº 1 - 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
	<i>Servicio - ACUDA</i>	<i>11-11-2017</i>
INFORME DIARIO: <i>Luis Garcia-Garcia</i>		
<i>Recibo una llamada de termino servicio tecnico servicio de</i> <i>calderas por averia perdida de agua, tras comprobaciones</i> <i>variado y ect... Se queda Funcionando correctamente</i> <i>con un tiempo empleado de 2'30h mas mi</i> <i>desplazamiento Total - 3'30h</i> <i>8:45 A 11:45</i>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: <i>D. Juan Garcia</i>		CONFORME CLIENTE:



Lomaspas, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA <i>1-2-17</i>
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES: <i>→ BOMBILLAS 18W de PINCHO LUZ CADA</i>		
MOTIVO DE LA SOLICITUD: <i>→ FUNDIDAS 3 BOMBILLAS EN Pisos 2º y 5º</i>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <i>MIQUEL</i>	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		5-4-17
INCIDENCIA: * Luz Halogena fundida en pasillo bajo- quinto a pisos 3º y 4º		
MOTIVO: → Fundida		
SOLUCIÓN: → Se ha cambiado por otra nueva. <u>Solucionado</u> Aunque el sensor de movimiento no funciona. Siempre se queda dada.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>Miguel</u>		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		25-5-17
INCIDENCIA: Luz fundida en plafón techo Piso 3º		
MOTIVO:		
SOLUCIÓN: Se ha cambiado por bombilla luz calida. 26 W de pincho. <u>Solucionado</u>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. MIGUEL		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		27-2-17
INCIDENCIA: → luces fundidas Pisos 2º y 5º descansillos Sotano - Entrada Ascensor		
MOTIVO: → Fundidas.		
SOLUCIÓN: → Se han cambiado 3 bombillas <u>Solucionado</u>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. Miguel		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		4-6-16
INCIDENCIA: ↔ Plafón descolgado de tacos sujeción en piso 1º		
MOTIVO: ↔ Yeso está muerto y con el tiempo se hace grande el agujero taco y se desvelga.		
SOLUCIÓN: ↔ Se ha dado de no masclavos y emplaste pasta en agujeros y se ha solucionado. Si se volviese ha descolgar se picaría zona plafon y se daría de yeso para tener mayor sujeción.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. Monte		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISO SILVELA, 122	FECHA
		27-1-16
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES:		
→ BOMBILLAS LUZ FRIO 11W - E-27		
MOTIVO DE LA SOLICITUD:		
→ CAMBIARLAS EN LAMPARA ENTRADA PRINCIPAL		
RESPONSABLE DEL SERVICIO:	CONFORME CLIENTE:	
D. Hoke		



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		27-1-16
INFORME DIARIO:		
Mañana Limpieza de puertas ascensor - Fregar Suelo de Pisos y entrada Principal - Barrer Puerta Principal - Meter cubo de la basura - Servicio de Portería. Meter agua en caldera hasta el nivel indicado.		
TARDE: Cambiar bombillas en Lampara hall entrada Principal Servicio Portería Sacar basura.		
NOTA: CAMBIO DE 3 BOMBILLAS LUZ FRÍA 11W - E-27		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>Miguel</u>	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		28-1-16
INFORME DIARIO:		
<u>MAÑANA</u>		
Meter cubos de basura - Limpieza de calle - Barrer descansillos y escalera de todo el edificio - Revisión de niveles de agua en cisterna. Regar Plantas. Limpieza de polvo y parte del ascensor en las escaleras entre pisos. Barrer patios interiores. Limpieza de telarañas en techos. Servicio de portería.		
<u>TARDE</u>		
Servicio de Portería - Sacar basura		
NOTA: Una vecina se ha quejado de la luz que hay en Portal dice que estaba mejor con luz cálida. Ha otros en cambio los gusta.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO:		CONFORME CLIENTE:
D. Horec		



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA 29-1-16
INFORME DIARIO: <u>MAÑANA</u> Meter cubos de basura - Fregar cubo de basura - Fregar pasillos trasteros y zona cubos de basura - Fregar zona Semisótano. Fregar descansillos y entrada Principal. Limpieza de cristales de escaleras, Puertas Principal y entrada pasillo bajo. Limpieza de barandillas - Limpieza de hojas en terrazas - azoteas. Servicio de Portería. <u>TARDE</u> Servicio de Portería - Limpieza de Ascensor. Sacar basura. NOTA: A las 16'40h aprox. vienen 2 personas a Sótano Derecha que van hacer reforma en el piso o' local. Preguntan por luz o cuadro luz y les comunico que tendran que darlo de alta o pnerse en contacto con Administración. NOTA: Me comunica el Presidente de que bajé un poco la tempe- ratura de la caldera, la bajó un poco, casi en el 0.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>Miguel</u>	CONFORME CLIENTE:	



AENOR
ER
Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-1636/2000



PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6250, General 5.280, Sección 3ª, del Libro de Sociedades 30 hoja 52323. Inscripción 1ª C.I.F. A28739415



Limpiezas Loma, S.A. Loma Servicios



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		2 - 2 - 16
INFORME DIARIO:		
<u>MAÑANA</u> Meter cubos de basura y fregarlos - Barrer Puerta Principal exterior Barrer Plantas del edificio y Sótano - Barrer patios interiores. Fregar zona cubos basura - Limpieza de cristales Puerta Principal garita y acceso a planta baja - Ventanas patio interior - Limpieza de cristales y puertas del ascensor. Limpieza de baran- dillas y pasamanos de entrada Principal. Servicio Portería.		
<u>TARDE</u> Servicio de Portería - Secar cubos de basura		
Nota: La portera del bloque Fto SILVELA 124, me trae sobre de Administración para entregar a Presidente y Vicepresidente.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO:		CONFORME CLIENTE:
D. MIGUEL		



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122		FECHA
			3-2-16
INFORME DIARIO:			
<u>MAÑANA</u> Meter cubo de basura - Fregar descansillos pisos - Barrer Calle de Puerta Principal - Fregar entrada Principal - Fregar Hall Sotanos - Fregar marmol paredes bajo y Puerta Principal. Servicio de Porteria. Revisión de niveles de la Caldera. Limpieza pasamanos y banderillas entrada.			
<u>TARDE</u> Servicio de Porteria - Sacar basura -			
<u>NOTAS:</u> He avisado Técnico fibra optica de que vienen mañana y tienen que meterlo por los patios, llamo a Administración para ver si saben algo. He comunicado Elvira de que es posible de que lo tengan firmado hace mas de un año. Pero si tienen que pasar por propiedad privadas que no los autorice. <u>NOTAS:</u> El Presidente me da una carta, para que se la entregue al Administrador.			
RESPONSABLE DEL SERVICIO:		CONFORME CLIENTE:	
D. MIGUEL			



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA 4-2-16
INFORME DIARIO:		
<u>MAÑANA</u> Meter cubos de basura - Barrer desconsillos y Calle Puerta Principal. Fregar trasteros y Zona cubos de basura - Fregar Planta baja y Puerta Principal. Servicio de Portería. Barrer patio interior Banesto - <u>TARDE</u> Continúan los trabajos de la fibra optica - los obra Cuarto Caldera patio interior, terminan de tirar el cable, barrer zona trasteros y fregarlo barrer los dos patios interiores, fregar zona de cubos y zona entrada sótano y ascensor - Servicio portería - Sacar basura. NOTA: Tienen que meter la fibra a los dos patios interiores - Por acceso a zona trasteros y otro zona trasteros y luego calar a zona Caldera y salir al patio. Todo con el visto bueno del Presidente. NOTA: Mañana vendrian a poner los dos cajetines de la fibra NOTA: Vienen operarios de fibra optica, me pongo en contacto con Presidente, para facilitar trabajos y abrir puerta trasera a patio. El Presidente supervisa los trabajos a realizar. NOTA: Me piden que los deje a partir de las 1400h, la puerta que da al patio Banesto abierta, lo consulto con el Presidente y me dice que se la deje abierta, para que trabajen.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. Miguel	CONFORME CLIENTE:	



AENOR
ER
Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-1636/2000



PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6250, General 5.280, Sección 3ª, del Libro de Sociedades 30 hoja 52323. Inscripción 1ª C.I.F. A28739415
El papel utilizado en este escrito es papel ecológico. El medioambiente es cosa de todos.



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISO SILVELA, 122	FECHA
		DICIEMBRE 2015
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES:		
- BOMBILLOS STANDARD - " LUE FRÍA - " HALOGENAS		
MOTIVO DE LA SOLICITUD:		
- HAY FUNDIDAS EN PASILLOS TRASTEROS / MOD. STANDARD - EN PASILLO PLANTA BAJA / MOD. HALOGENA - EN LAMPARA ENTRADA / MOD. LUE FRÍA		
RESPONSABLE DEL SERVICIO:		CONFORME CLIENTE:
D. Miguel		



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE INCIDENCIAS

~~SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES~~

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISO SILVELA, 122	FECHA
		DICIEMBRE 2015 ENERO 2016
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES:		
DIA 22-12-15 → CAMBIAR BOMBILLA HIDROGENA Y TERMOSTATO EN PASILLO PLANTA BAJA		
29-12-15 → CAMBIAR 2 BOMBILLAS STANDARD NORMAL EN PASILLO TRASTEROS IZQUIERDA		
7-1-16 → PONER BOMBILLA STANDARD NORMAL EN HALL DE 3 TRASTEROS EN PASILLO IZQ. FONDO		
8-1-16 → CAMBIAR BOMBILLA CAMPANA HALL ENTRADA PRINCIPAL W3 FUND F-27-11W		
MOTIVO DE LA SOLICITUD:		
RESPONSABLE DEL SERVICIO:	CONFORME CLIENTE:	
D. MIGUEL		



Limpiezas Loma, S.A.



Loma Servicios



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISO SILVELA, 122	FECHA
		15-1-16
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES:		
→ LIMPIEZA DE SUMIDROS EN TERRAZAS AZOTEA → LIMPIEZA DE SUMIDROS EN HALL SEMISOTANO		
MOTIVO DE LA SOLICITUD:		
→ ALGUNOS MEDIO ATRONCADOS Y LLENOS DE HOJAS. EN TERRAZA AZOTEA → LOS DEL HALL-SEMISOTANO LLENOS DE BASURA Y LLENOS DE OXIDO, CON DIFICULTAD PARA PODER DESPEGARLOS.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO:		CONFORME CLIENTE:
D. MIGUEL		



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISO SILVELA, 122	FECHA <i>15-2-16</i>
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES: <i>4 → SE CAMBIAN LUCES LAMPARA ENTRADA PRINCIPAL POR BOMBILLAS CAJUDOS E-27</i>		
MOTIVO DE LA SOLICITUD: <i>1 → ESTABAN DE LUZ FRUA, AL TRAER BOMBILLAS DE CAJUDOS, SE CAMBIAN COMO ESTABAN. MOTIVO QUEJAS EN COLOR LUZ</i> <i><u>SOLUCIONADO</u></i>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <i>NIQUEL</i>	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISO SILVELA, 122	FECHA
		21-1-2016
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES: <u>PARTE INCIDENCIAS</u>		
→ Vienen a cambiar los contadores de luz por los nuevos de 9'00h a 12'00h aprox. Al cortar la general del edificio, para poder poner el otro contador se va la caldera - procediendo al encendido de la misma		
MOTIVO DE LA SOLICITUD: <u>PARTE DE INCIDENCIAS -</u>		<u>FECHA</u> 22-1-2016
→ Cambio de bombilla en luz, Número puerta Principal, ya que estaba fundida 18W - E-27 luz fría		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. Miguel		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISO SILVELA, 122	FECHA
		12-2-16
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES: ✂ BOMBILLAS WZ CAUDA E-27		
MOTIVO DE LA SOLICITUD: ✂ LAMPARA ENTRADA PRINCIPAL		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. Miguel	CONFORME CLIENTE:	



AENOR
ER
Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-1636/2000



PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6250, General 5.280, Sección 3ª, del Libro de Sociedades 30 hoja 52323. Inscripción 1ª C.I.F. A28739415
El papel utilizado en este escrito es papel ecológico. El medioambiente es cosa de todos.



AENOR
ER
Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-1636/2000



PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6250, General 5.280, Sección 3ª, del Libro de Sociedades 30 hoja 52323. Inscripción 1ª C.I.F. A28739415
El papel utilizado en este escrito es papel ecológico. El medioambiente es cosa de todos.



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		10-2-16
INFORME DIARIO:		
<u>MAÑANA</u> Meter cubos de basura - Fregar descansillos pisos - Barrer y fregar planta baja y entrada Principal - Fregar y limpiar el ascensor. Fregar Salón hall entrada a trasteros - Fregar baño - Revisar nivel Caldera - Revisar y recoger hojas, en terraza - azotea. Servicio Portería		
<u>TARDE</u> Servicio Portería - Sacar cubos de basura		
Nota: En baño, en rejilla techo, suena ruido como de temporizador o similar.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>Miguel</u>		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		11-2-16
INFORME DIARIO:		
<u>MAÑANA</u>		
Meter cubos de basura. Barrer escaleras y descansillos del bloque. Barrer Calle Puerta Principal y huecos de arboles. Limpieza de barandillas. Limpieza ascensor. Fregar entrada Principal - Limpieza de maceteros - Arreglo de sistema en baño sótano. Servicio Portería.		
<u>TARDE</u>		
Servicio Portería - Sacar basura.		
Nota: Viene el abrillantador, se limpian todos los descansillos de los pisos, para proceder mañana a abrillantar. Vino por la mañana		
RESPONSABLE DEL SERVICIO:		CONFORME CLIENTE:
D. MIGUEL		



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA 12-2-16
	INFORME DIARIO:	
<u>Mantenimiento</u> Meter cubos basura - Barrer Puerta y Entrada Principal - Fregar bajo y Puerta Principal. Limpieza de cristales Puerta Bajo - Limpieza de cristales en ascensor. Se queda por abrillantar, las plantas 1º, bajo y entrada Principal.		
<u>Tarde</u> Servicio de Portería - Sacar basura.		
Nota: Viene el abrillantador.		
Nota: Viene a primera hora revisión mensual de la caldera.		
Nota: He Rama Autoraya, por una factura de Bahía de Málaga, De Guadalupe para la colocación de una puerta engaraje bloque B		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>Miguel</u>	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA 15-2-16
	INFORME DIARIO:	
<u>MADIANA</u> Meter cubos de basura - Barrer plantas y escaleras Limpieza de cristales en ascensor y puertas Principal y Puerta planta baja. Regar Plantas. Ayudar a Manuel Fregar mancha suelo en pisos 6º y 4.		
<u>TARDE</u> Servicio de portería - Sacar basura.		
<u>NOTA:</u> Me comunica vecina 7º-2, que tiene gotera en techo armario posible, puede ser sumidero terraza azotea parte de arriba, pegando chimenea respiraderos baños aprox. Voy Administración, a entregar documentos y ya se lo comu- nico a Gloria, que da en llamar al seguro, para que se pongan en contacto con Sra. 7º-piso, - <u>Tarde</u>		
<u>NOTA:</u> Vienen a lectura de contador gas, en cuarto caldera. <u>Tarde</u>		
<u>NOTA:</u> Viene a brillantar Manuel, planta 1º, planta baja - Entrada Principal, entrada hall Sotako y entrada a zona trasteros.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>MIGUEL</u>	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA 16-2-16
INFORME DIARIO: <u>Mañana</u> Meter cubos de basura - Fregar cubos de basura - Fregar zona trasteros y zona cubos de basura - Barrer plantas y entrada Principal - Barrer Sótano - Barrer los dos patios interiores bastante polvo de la obra en Sótano Derecha - Barrer puerta Principal Servicio de Postería. <u>Tarde</u> Limpieza de cristales Puertas Principal y bajo - Limpieza buzones - Servicio Postería - Sacar basura - Barrer terrazas - azoteas <u>Nota:</u> Viene el del Seguro para ver gotera en piso 7º, comprueba arqueta y tubo, en azotea. <u>Nota:</u> Vienen del gas, para quitar contador en 6º, no tengo constancia dice que me dejarían llave, a no haber inquilinos en piso el operario se marcha. Le digo que se ponga en contacto con propietario. <u>Nota:</u> Viene técnico de ascensor, para revisión mensual, la Revisión la mandan directamente a Administración.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>MIGUEL</u>		CONFORME CLIENTE:



AENOR
ER
Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001
ER-1636/2000

AENOR
Gestión Ambiental
UNE-EN ISO 14001
GA-2010/003



PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6250, General 5.280, Sección 3ª, del Libro de Sociedades 30 hoja 52323. Inscripción 1ª C.I.F. A28739415
El papel utilizado en este escrito es papel ecológico. El medioambiente es cosa de todos.



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

Loma Servicios
Tel. 91 329 40 20

CLIENTE:
FRANCISCO SILVELA, 122

FECHA

18-2-16

INFORME DIARIO:

MADIANA

Meter cubos de basura. Barrer descansillos y Puerta Principal.
Limpieza de Marmol, entrada fregar paredes y suelos. Limpieza de
cristales de Puerta Principal. Servicio de portería.
Limpieza buzones.

TARDE

Servicio de Portería - Sacar basura.

NOTA: Viene lectura de contador, para ver 2 contadores, viene también
operario fibra optica, para ver los dos cuadros en patio.

NOTA: Viene inmobiliaria ROSA, para poner ceter piso en venta, consultar con
Presidente.

NOTA: Viene el vecino del bajo 4, y comprobamos que el contador
vuelve a tener luz roja encendida, es el unico de todas los
contadores, me comunica que va a compañía de electrica
para comunicar incidencia

RESPONSABLE DEL SERVICIO:

CONFORME CLIENTE:

D. M. M. M.



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		19.2.16
INFORME DIARIO:		
<u>MAÑANA</u> Meter cubos de basura - Barser plantas y entrada Puerta Principal - Barrer Sotano - Barrer Calle Puerta Principal - Fregar Entrada Principal - Limpieza de ascensor - Fregado y Limpieza de puertas Pisos - 7º y 6º - Servicio Portería - Limpieza de barandillas pisos y rejas ascensor 7º y 6º -		
<u>TARDE</u> Servicio Portería - Sacar basura.		
NOTA: Pegar en Puerta Principal, cartel de venta de piso 2º 2		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>Miguel</u>		CONFORME CLIENTE:



AENOR
ER
Empresa
Registrada
UNE-EN ISO 9001
FR-1636/2000

AENOR

**Gestión
Ambiental**
UNE-EN ISO 14001
GA-2010/003



PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

Inscrita en el registro Mercantil de Madrid, Tomo 6250, General 5.280, Sección 3ª, del Libro de Sociedades 30 hoja 52323. Inscripción 1ª C.I.F. A28739415
El papel utilizado en este escrito es papel ecológico. El medioambiente es cosa de todos.



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		23-2-16
INFORME DIARIO:		
<u>MAÑANA</u> Meter cubos de basura - Fregar descansillos y Entrada Principal - Fregar ascensor - Pasar Calle Puerta Principal - Servicio Portería Encender un fuego de caldera que estaba apagado. <u>TARDE</u> Servicio de Portería - Sacar basura. <u>NOTA:</u> En descansillos 7 y 6 me encuentro manchas de vertido pegajoso y pasamanos al lado ascensor 1º Piso.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>Miguel</u>	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		24-2-16
INFORME DIARIO:		
<u>MAÑANA</u> Meter cubos de basura - Barrer plantas descansillos - Barrer Puerta Principal - Barrer Sotano - Limpieza de ascensor - Limpieza de cristales - Puertas garita - Bajo y Puerta Principal. Limpieza de patios interiores - Servicio Portería.		
<u>TARDE</u> Lo hizo DIEGO.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO:		CONFORME CLIENTE:
D. <u>M. GARCIA</u>		



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA 25-2-16
	INFORME DIARIO: <u>Mañana</u> Meter cubos de basura - Fregar cubos de basura - Barrer plantas y fregar manchas en Piso 2 - Fregar Portal y Sotano - Fregar trasteros y zona basura - Fregar Cuarto Contadores - Limpieza de ascensor - Limpieza de Cuarto Calderas y Limpieza de chimenea y rejilla en Cuarto Contadores, bastante basura y escombros en hueco de chimenea. Servicio Portería. Limpieza de baranda de la escalera - Limpieza de buzones. <u>Tarde</u> Servicio Portería - Sacar cubos basura.	
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>Miguel</u>		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE SUPERVISIÓN DIARIA

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		26-2-15
INFORME DIARIO:		
<u>MODANA</u>		
Meter cubos de basura - Fregar zona cubos y Sotano - Barrer patio interior - Mopear descansillos de plantas y entrada principal. Barrer Calle y Puerta Principal - Revisión Caldera niveles y fuegos. Limpieza de terraza azotea - Servicio Portería.		
<u>TORRE</u>		
Servicio Portería - Sacar basura - Revisión de trasteros Cuarto Calderas etc		
Nota: Me dicen, al entrar por la tarde que habían visto, a una persona por el sótano, supongo que sería, alguien de los contadores ya que tienen llaves, para comprobar y leer contadores.		
Nota: Me llaman para quedar el lunes, para dar presupuesto filtración gotera en terraza Piso 7º		
Nota: Me comunica vecina 1º3, de que vendrán técnicos fibra optica, sobre las 16:00h aprox. La digo que para la llave del patio interior, llame Administración.		
Nota: Al revisar Cuarto Caldera, me encuentro que un fuego de la Caldera está apagado, no es la primera vez. ya que se quejan de que no calienta en pisos superior, 7º Piso, tienen llaves los vecinos, se observará.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO:		CONFORME CLIENTE:
D. <u>Mouel</u>		



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		10-11-16
INCIDENCIA: ↔ BOMBILLA FUNDIDO STANDARD		
MOTIVO:		
SOLUCIÓN: Se ha cambiado Se ha cambiado POR OTRA STANDARD <u>SOLUCIONADO</u>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>Miguel</u>		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		9-9-16
INCIDENCIA: → SUSTITUIR BOMBILLA L2 CADA E27 - 11W EN LAMPARA ENTRADA PRINCIPAL		
MOTIVO: ↔ ESTA FUNDIDA		
SOLUCIÓN: ↔ SE HA CAMBIADO POR OTRA <u>SOLUCIONADO</u>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. Miguel		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA 9-9-16
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES: TUBO SILICONA TRANSPARENTE		
MOTIVO DE LA SOLICITUD: PARA SELLAR CRISTALES EN VENTANA ESCOCERA DESCONSILIOS PLANTA 7º		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. Miguel	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		5-9-16
INCIDENCIA: ↔ Reactancia fundida con pantalla 2 tubos techo ascensor ↔ 15 Indicadores exteriores de botonera ascensor puerta		
MOTIVO: ↔ FUNDIDOS		
SOLUCIÓN: ↔ CAMBIADOS POR NUEVOS		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>HIGUEL</u>	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		21-9-16
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES:		
↔ Yeso fuerte		
MOTIVO DE LA SOLICITUD:		
↔ Arreglo de zona plafón techo en Piso 1º. El plafón se descalza porque el yeso original está ya muerto. Entonces el taco se descalza por la holgura que coge. Conviene picar zona y dar el yeso fuerte, para que tengan sujeción los tacos nuevos.		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. MIGUEL	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		13-2-18
INCIDENCIA: ↔ Luz Fundida en pasillo derecho Trantereros. Luz NORMAL STANDARD		
MOTIVO: ↔ FUNDIDAS		
SOLUCIÓN: ↔ Se ha cambiado por otra bombilla casquillo normal standard		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>HIGUEL</u>	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		7-2-18
INCIDENCIA: → En chimenea patio interior baño pisos 2º, cuando, incidencia en 5º2, se quedaron dos piezas de azulejo catalán despegadas.		
MOTIVO: → Supongo que estaban despegadas y al realizar los trabajos se moverían.		
SOLUCIÓN: → Pegarlos y con mucho pintura, se ha dado juntas de catalán para que no filtre el agua y duren más. <u>Solucionado</u>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>HIGUEL</u>	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		31-1-18
INCIDENCIA: — LUZ FUNDIDA EN PASILLO SOTANO ENTRADA A TRASTEROS		
MOTIVO: — FUNDIDA LUZ NORMAL BOMBILLA		
SOLUCIÓN: — CAMBIADA POR OTRA SOLUCIONADO		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. Miguel		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		11-12-17
INCIDENCIA: → BOMBILLA LUZ 18W dos PINCHOS FUNDIDA EN PISO 7º		
MOTIVO: → FUNDIDA		
SOLUCIÓN: → SE HA CAMBIADO POR OTRA 18W dos PINCHOS <u>SOLUCIONADO</u>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. MIGUEL		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA 30-11-17
INCIDENCIA: — Bombilla fundida en lampara Entrada Principal — Bombilla fundida en plafon techo semisotano 2		
MOTIVO: — Estau fundidas		
SOLUCIÓN: — Se cambian en entrada Principal 27 - 11w — En plafón Sotano 18w de dos Pinchos <u>Solucionado</u>		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>Miguel</u>	CONFORME CLIENTE:	



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

PARTE DE INCIDENCIAS

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA
		13-7-17
INCIDENCIA: Falta tapa redonda de registro luz en pico 4º		
MOTIVO: —		
SOLUCIÓN: ↔ Se ha traído una nueva y se ha colocado Solucionado ↔		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. MIGUEL		CONFORME CLIENTE:



Limpiezas Loma, S.A. **Loma Servicios**



C/ Canal de Suez, nº 1 – 1º B
28042 MADRID
Tel: 913294020
Fax: 913294130

SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES

 Loma Servicios Tel. 91 329 40 20	CLIENTE: FRANCISCO SILVELA, 122	FECHA 30-11-17
SOLICITUD DE HERRAMIENTAS O MATERIALES: — BOMBILLAS 62 18W dos PINCHAS 2 UNIDADES — BOMBILLAS E27 11W 2 UNIDADES		
MOTIVO DE LA SOLICITUD: — Hay una fundida en Lámpara Principal entrada y otra en Semicotano		
RESPONSABLE DEL SERVICIO: D. <u>Miguel</u>	CONFORME CLIENTE:	